

СОГЛАСОВАНО

Председатель
региональной
«Всероссийское
инвалидов» (ТРО ВОИ)

Тульской
организации
общество

А.Ф. Новикова

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОУ ТО «Болоховская
школа для обучающихся с ОВЗ»

Н.И.Вириц

« »

2018г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 03

1.1 Наименование (вид) объекта :ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ», общежитие Лит. Д.

1.2. Адрес объекта : 301280, Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3этажей, 440,3 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да:22 955 кв. м

1.4. Год постройки здания 1961г, последнего капитального ремонта 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019

Капитального 2047.

Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ».

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15Лит. Д

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) :государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство

образования Тульской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, ул. Оружейная, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **:образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **общеобразовательные.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): **дети.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* — **с нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **140**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **остановка - автостанция г. Болехово, междугородний транспорт.**

_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **7-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да.**

3.2.4 Перекрестки: **-нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **отсутствует.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
-------	---------------------	---

	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025гг

в рамках исполнения ; плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27_» _сентября 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01от «20»сентября 2018г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «_26_» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ТО «Болоховская
школа для обучающихся с
ОВЗ» *И.И.Вирц*
« » 2018г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03

«27» сентября 2018г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта : ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ», общежитие Лит. Д.
- 1.2. Адрес объекта : 301280, Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 лит Д.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 440,3 кв. м
 - часть здания __ - __ этажей (или на __ - __ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка да; 22 955 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019
Капитального 2047.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Тульской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, ул. Оружейная, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) :на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети,

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 138

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка - автостанция г. Болохово, междугородний транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать *есть*, дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень.)

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ТО «Болоховская
школа для обучающихся с ОВЗ»
 Н.И.Вириц
« » 2018г..



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИМ№ 03

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«20» сентября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта : ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ», школа Лит. А.

1.2. Адрес объекта : 301280, Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1412,6 кв. м
- часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 22 955 кв. м

1.4. Год постройки здания 1949 г, последнего капитального ремонта 2007 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2037г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка - автостанция г. Болохово, междугородний транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со*

звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		3-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		1,2-6-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		9-44
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У)		45-90,93-99
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		101-114

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		--
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)		1,2,3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 219-2025гг

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое __

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 11/2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 175 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы инженер по ОТЧТБ Тришин С.С. Тришин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора по ХС Лубенков И.У.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Рабочий по комплексному обл. Горьков А.А.
и ремонту зданий (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

эксперт ДЮДУ Локюшкин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

эксперт ТРОВОИ по ДС Ваенин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «26» 09 2018 г. (протокол №01)

Комиссией (название) по обследованию и паспортизации ОИ

Заключение №65
от 9.10.2018 г.



Лубенков АВ

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ОБЩЕЖИТИЕ

Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 Лит. Д

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд с названием организации на высоте 1.5-4м	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-5	Отсутствуют указатели направления к доступному входу.		Установить тактильные указатели направления ко входу на объект или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующих знаков на высоте 1.5-2.0м	текущий ремонт
					Присутствуют бордюры Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки		Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м Высоту	текущий ремонт

						бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 либо уложить бордюрный камень при этом высота перепада не должна превышать 0,025м	
			7	Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН		На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильникам и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет					
1.4	Пандус (наружный)	Нет					
1.5	Автостоянка и парковка	Нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330					

II. Заключение по зоне:

		Приложение	
--	--	------------	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		3-7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

2. Входа (входов) в здание
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		8	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С,У	Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи	Текущий ремонт

						- от 0,03 до 0,04 м.	
			8	Лестница не оборудована перилами с двух сторон (Оборудованы перила с одной стороны и разделитель потока)	О,С	Оборудовать перила с двух сторон лестничного марша на высоте 0.9м-1.1м с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	8		К,О	Продублировать лестницу подъемным устройством либо пандусом с уклоном 1:20 с длиной наклонной части пандуса не менее 8м Оборудовать пандус двух уровневыми, соосными поручнями на высоте 0.7и и 0.9м. с обеих сторон, с шириной между поручнями 0.9м-1.0м	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	8	Размеры площадки 1.3 х 1.65м	К.О.С.У	Предусмотреть при входную площадку при оборудовании пандуса размерами 2.2м X 2.2м	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	7,8	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием объекта, продублированным шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную таблицу с названием объекта, продублированным шрифтом Брайля	Текущий ремонт
			8	Ширина дверного проема – 0,76м	К,О,С	Предусмотреть дверной проем не менее 0.9м в свету	Капитальный ремонт

					Порог дверного проема 0,02		Рекомендуется до капитального ремонта предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м	
					Отсутствует система звуковой информации	С.У	Рекомендуется установить на входной группе систему аудио визуальной информации (радиоинформаторы, «бегущую строку» и т.д.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		9				Не нуждается
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)		1,2,6-9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

1. Входная группа доступна полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития «У».
2. До адаптации входной группы объекта для инвалидов «К», «О», «С» разработать технологию оказания ситуационной помощи.
3. Предусмотреть допуск на объект инвалида с собакой-проводником.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
					Отсутствует доступ на второй и последующие этажи	К,О	Предусмотреть доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта либо подъемного устройства либо ступенькохода и т.п.	Индивидуальное решение с ТСР
				12,21, 22,	На путях движения по коридору присутствуют выступающие элементы, контрастно не выделенные либо не огражденные	С	Привести в соответствие с нормативами, выделить контрастно выступающие элементы по пути движения по коридорам или оградить	Текущий ремонт
				10,20	В коридорах присутствуют одиночные ступени.	С,У	Демонтировать одиночные ступени или оборудовать съездом 1:10 До оборудования съездом нанести контрастную маркировку на	Текущий ремонт

							одиночную ступень .	
					Не выделены основные пути движения по объекту	С	Оборудовать пути движения индикаторами или предусмотреть непрерывные, травмобезопасные поручни на высоте 0.9м по пути движению к функциональным зонам.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Да		21,28, 29	не везде присутствуют поручни с двух сторон лестничного марша поручни	К,О,С,У	Рекомендуется оборудовать лестницу с двух сторон поручнями на высоте 0.9м	Текущий ремонт
				21,25, 26,27, 28	Краевые ступени не выделены контрастно цветом	К,О,С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	Текущий ремонт
				21,25, 26,27	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами «Осторожно! Препятствие»	С,Г	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели	Текущий ремонт

							глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша в соответствии с ГОСТ Р 52875	
					На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К,О,У	Продублировать лестницы подъемным устройством, лифтом либо ступенькоходом.	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	Да		30,31, 32,33, 34	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения. Расположить на высоте 1.2-1.6м. Рекомендуется.	Текущий ремонт
				30,32, 34	Дверные пороги 0,02м, что	К,О,С	Рекомендуется установить перекатные пандусы в местах перепада	Текущий ремонт

							высот. При капитальном ремонте установить пороги высотой не более 0,014 м одного элемента	
				32	Прозрачные панели дверных проемов не выделены контрастно маркировкой	С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да		12,21, 22,	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С,Г, У	Предусмотреть тактильные светонакопительные указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	Текущий ремонт
				37,40, 43,	На путях эвакуации присутствуют внешние и внутренние лестницы не оборудованы поручнями и съездами	К,О,С,Г, У	Предусмотреть поручни вдоль наружных лестниц высотой от 0,9-1,1м. Поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопас	Капитальный ремонт

							ное исполнение. Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды. В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолуминесц ентный материал либо искусственную подсветку Продублирова ть наружные лестницы пандусом с уклоном 1:12 либо подъемным устройством	
			37,40, 43	Контрастно не выделены краевые ступени	К,О,С,Г, У	Верхнюю и нижнюю в каждом марше эвакуац ионных лестниц следует окрасить в контрастный цвет	Текущий ремонт	
			36,41, 42	Высота порогов на путях эвакуации от 0..1 до 0.05м Присутствую т одиночные ступени	К,О,С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 Демонтировать одиночные ступени либо оборудовать съездом с уклоном 1:10 с длинной наклонной части съезда не менее 1.0м	Капитальн ый ремонт	

					Двери на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной	С,Г,О	Установить двери на путях эвакуации контрастные со стеной	Текущий ремонт
			35		Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены знаками	К,О,С,Г,У	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		9-43	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в т. ч.	есть						
	<i>Гостевая комната</i>			44, 45	Ширина дверного проема 0,79м Высота порога 0,04м Нет информационн ой таблички на кабинетах Не установлены доводчики на дверях кабинета	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету Оборудовать места для занятий инвалидов Установить перекатной пандус в дверном проеме. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента Установить информационн ые таблички в тактильном исполнении со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м. и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна. Рекомендуется установить на двери кабинета доводчик, обеспечивающ ий задержку автоматическог о закрывания двери	Капита льный ремонт

							продолжительностью не менее 5” и усилием открывания дверей 50Н.м	
				45	Кабинет не оборудован доступными местами для инвалидов.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей) . Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Расстановку мебели произвести с учетом прохода между столами 0,9-1,2м. Определить сурдопереводчика Установить знаки доступности.	Текущий ремонт
	<i>Медицинский блок</i>			46, 47, 48, 50, 53	Ширина дверного проема 0,75-0,83м Высота порогов 0,03м Отсутствует визуальная, акустическая и тактильная системы информации	К,О,С	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету. До капитального ремонта использовать перекатной (рулонный пандус). При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м.	Капитальный ремонт
				46	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента.	К,О,С,Г,У	оборудовать кабинет врача световым сигнализатором вызова пациента. Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю).	Текущий ремонт

				46, 47, 48	Отсутствуют перед входом в мед.блок тактильные предупреждающие указатели	С	Установить перед входом тактильные предупреждающие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, либо использовать световые маячки (ГОСТ Р 12.4.026) При входе в медблок рекомендуется предусмотреть мнемосхему с указанием путей движения	Текущий ремонт
				49, 51, 52	Не оборудованы места для инвалидов в изоляторе	К.О.С.	Оборудовать кровать (не менее одной) опорами для самоподнимания.(угловыми, линейными поручнями). Установить кнопку вызова .	
				48, 51,	Отсутствуют разворотные площадки	К,О	Произвести расстановку оборудования (мебели) с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и ширину проходов 0.9-1.2м	Текущий ремонт
					Санузел в карантинном блоке 1,6м х 1,1м не адаптирован для инвалидов Ширина дверного проема в санузле 0,6м	К,О,С	Оборудовать универсальный санузел в медицинском блоке размерами 2.2х2.2м (допустимо 1.6х2.2м) Расширить дверные проемы до 0,9м	Капитальный ремонт

							Оборудовать откидным и пристенным поручнями, кнопкой вызова со шнурком.	
	<i>Кабинет психолога (комната психологической разгрузки)</i>	есть		54, 58	Ширина дверного проема 0,68-0,75м, Дверные ручки шарообразного типа		Расширить дверные проемы до 0,9м в свету. Установить дверные ручки нажимного или «С» «П» образного типа.	Капитальный ремонт
				55, 56, 57	Оборудование Для занятий с ОВЗ	К,О,С,Г,У		Не нуждается
	<i>Кабинет логопеда</i>			62	Ширина дверного проема 0,87м,	К,О,С	Рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9м в свету.	Текущий ремонт
				63, 64,	Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для с детей с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения места работы логопеда системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи, антивандальным зеркалом, метрономом, интерактивным и комплексами и, электронными устройствами, дидактическим оборудованием, сенсорными изделиями, программно-дидактическим и комплексами и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 от 05.04.17 №301)	Текущий ремонт

							Предусмотреть уровень освещенности локально не менее 20лк для сурдопереводчика либо использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по Skype. Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками и для инвалидов-опорников	
	<i>Религиозный кабинет</i>			59	Ширина дверного проема 0,8м	К,О,С	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				60, 61	Отсутствует мнемосхема помещения	С,У	Установить мнемосхему помещения с навигацией помещения (пути движения до алтаря, отдельно стоячих икон с кратким описанием икон)	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>			65,	Ширина дверных проемов 0,82м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. До капитального ремонта использовать рулонный или	Текущий ремонт

							перекатной пандус	
				65, 66, 67, 68, 71, 72	Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами	Текущий ремонт
				69, 72, 73,	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м Ширина проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
				70	Компьютеры не оборудованы для инвалидов	С,Г,У	Рекомендуется оснастить компьютер специализированным оборудованием для обучения инвалидов. Электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, проектором, программами распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублирован	Текущий ремонт

							ная шрифтом Брайля и т.п.) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17	
	<i>Классы, кабинеты швей</i>			75	Отсутствуют информационные таблички у кабинетов, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г,У	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
				76, 79, 80, 83	Отсутствуют разворотные площадки и проходы между столами менее 0,9м	К,О,С	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходы между столами не менее 0,9м	Текущий ремонт
				76, 78,	Кабинеты не полностью оснащены	С,Г,У	Оборудовать классные кабинеты	Текущий ремонт

				79, 80,	оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ и специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)		согласно стандартам школьного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящим и детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов	
				77, 79, 83,	Не оборудованы и не обозначены места для инвалидов	К,О,С	Оборудовать и обозначить места для инвалидов В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся,	Текущий ремонт

							передвигающ хся в кресле- коляске, выделить один- два первых стола в ряду у дверного проема	
					Оборудование (швейные машинки) не полностью оборудованы для инвалидов	О,С,У	Рекомендуется оборудовать (продублирова ть) машинки ручные и электрические ножным приводом. Контрастно выделить элементы управления оборудования.	Текущи й ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	<i>Столовая</i>			81, 82	Ширина основной створки 0,7м распашной двери (1,3м)	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки дверного проема не менее 0,9м в свету.	Текущи й ремонт
				82	Отсутствует табличка с названием помещения	С,Г,У	Установить информационн ую тактильную табличку с названием помещения на высоте 1.2-1.6м со стороны дверной ручки и пиктограмму помещения.	
				82	При входе присутствует одиночная ступень.	К,О,С,Г,У	Одиночные ступени не допустимы. Демонтировать одиночную ступень либо оборудовать съездом с уклоном 1:10, либо использовать съемный (инвентарный) пандус с наклонной частью не менее 1м.	Капита льный ремонт

							До капитального ремонта контрастно выделить ступень по отношению к окружающей среде.	
				84, 85	Не обозначены места для инвалидов		Рекомендуется предусмотреть и обозначить места для инвалидов по зрению и ОДА ближайшие к выходу.	Текущий ремонт
	<i>Актальный зал , музыкальный зал</i>			87, 88	Отсутствует доступ на сцену для инвалидов (высота сцены 0,32м)	К,О,С	Рекомендуется использовать для подъема на сцену подъемное устройство или пандус с уклоном 1:12	Текущий ремонт
				88, 89, 90	залы не оснащены системой усиления звука, тифлотехническими приборами Не выделено место для инвалида	О,С,Г	Оборудовать актальный зал индукционной петлей, установить тифлотехнические приборы, предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации Выделить место для расположения сурдопереводчика с локальным освещением, Предусмотреть скамью со спинкой и подлокотникам и Обозначить место для размещения инвалида на время проведения зрелищных мероприятий	Текущий ремонт

				86	Ширина распашной двери 1.0м с основной створкой 0.55м, высота порога 0,34м	К,О,С,У	Предусмотреть ширину основной створки дверного проема не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта на время мероприятий держать обе створки распашной двери открытыми.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		45-90	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые комнаты в общежитии	есть		93, 99	Не оборудованы комнаты для проживания инвалидов (5% от общего числа)	К,О,С,Г,У	Площадь комнаты для проживания инвалида – не менее 14 кв. м	Текущий ремонт
			91, 92, 94, 95, 96, 97,	Ширина дверей 0,8м,	К,О,С	предусмотреть ширину двери 0,9м (минимально допустимо 0,83м) Предусмотреть тактильную систему информации Установить на дверях комнат доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5” При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента Установить знаки доступности со стороны ручки Установить кнопку вызова персонала в каждой доступной для инвалида комнате рядом с	Текущий ремонт

						кроватью на высоте 0.8м.	
			93, 98, 99,	Отсутствуют поручни для самоподнимания	К,О,С,У	Предусмотреть на кровати опоры для самоподнимания, линейные и угловые поручни, либо подъемное устройства для пересаживания в коляску.	Текущий ремонт
				Отсутствуют световые сигнализаторы		В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые комнаты в общежитии	ДП-И(Г.С.У)		93-99	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется оборудовать не менее 5% помещений от жилого фонда для проживания инвалидов по гендерному типу.

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		101,10 2,1 04, 107 ,10 8,1 09, 110 111	Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН Ширина дверного проема 0,65-0,85м в свету Нет разворотных площадок, поручней	К,О,С,Г	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных для инвалидов и МГН из расчета 5% по гендерному типу. Расширить дверной проем не менее 0,9м в свету Предусмотреть разворотные площадки диаметром 1.4м, место для хранения коляски шириной 0.8м рядом с откидным поручнем, поручни пристенные (стационарный) и откидные.	Капитальный ремонт
				100 103 106	Не оборудованы умывальники		Оборудовать умывальники сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, крючками для костылей и других принадлежности	

						й на высоте 0.8-1.1м		
				107,108,109,110,111	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены специальные тактильные пиктограммы	С	Установить знаки доступности кабины для инвалидов	Текущий ремонт
				103,104,112	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) на высоте 0.85м	Текущий ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
					Нет идентификации на санитарно-гигиенических кабинках в местах, доступных для инвалидов	К,О,С,Г	Установить систему идентификации в санитарно-гигиенических кабинках и мнемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		113,114,	Не оборудованы душевые кабины для инвалидов	К,О,С,Г,У	Оборудовать универсальные душевые комнаты (не менее 5% от общего числа душевых кабин) на этажах, где проживают инвалиды. Оборудовать кнопкой вызова персонала с выводом на	Капитальный ремонт

							пульт администрации (охраны)	
						К,О,С,Г,У	Оборудовать душевые кабины поручнями, откидными сиденьями Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м. Рекомендуется оборудовать душевые кабины закрытого типа.	
5.3	Бытовая комната (прачечная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		101-114	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предусмотреть не менее 5% от общего количества кабин в общих уборных доступную санитарно-гигиеническую кабину в общей уборной

6. Системы информации на объекте

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующую	Текущий ремонт

							х средств, позволяющих ориентироваться на объекте	
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

III.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(О.Г.У)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

41 (Сорок один) листов
цифрами прописью
директор ГОУ ТО «Болоховская
школа для обучающихся с ОВЗ» Вир Н.И.Вирц

