

СОГЛАСОВАНО
Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

"05" 08

2018



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ТО
«Болоховская школа для
обучающихся с ОВЗ»
Н.И.Вириц

«___» _____ 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ», производственная мастерская, Лит. В.

1.2. Адрес объекта : 301280, Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 821,7 кв. м
- часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 22 955 кв. м

1.4. Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г.

Капитального — 2046г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ»).

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 Лит А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **общеобразовательные.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, на дому.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): **дети.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* — **с нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **98**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка - автостанция г. Болохово, междугородний транспорт.

— наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025гг

в рамках исполнения ; плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» сентября 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 02 от «13» сентября 2018 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «26» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ТО «Болоховская
школа для обучающихся с ОВЗ»


Н.И.Вирц
« » 2018г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02

«27» сентября 2018

• **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта : производственная мастерская,
1.2. Адрес объекта: 301280, Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул.
Первомайская, д. 15 Лит. В

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 821,7 кв. м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 22 955 кв. м

1.4. Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г.

Капитального — 2046

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ» производственная мастерская Лит.В

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 Лит В

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 Лит А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Общее образование, начальное образование, дополнительное образование детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушение умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 140 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка - автостанция г. Болохово, междугородний транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано *Гришина* инженер по ОТ и ТБ Гришина Е.С. (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ТО «Болоховская
школа для обучающихся с ОВЗ»
Вирц
Н.И.Вирц

«___» _____ 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«13» сентября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ», производственная мастерская, Лит. В.

1.2. Адрес объекта : 301280, Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 821,7 кв. м
- часть здания ___-___ этажей (или на ___-___ этаже), ___-___ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 22 955 кв. м

1.4. Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г.
Капитального — 2046г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ», производственная мастерские

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская обл., Киреевский р-он, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 Лит В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Обучение производственной деятельности.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка - автостанция г. Болохово, междугородний транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		1-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У)		4-8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		9-13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К.О.Г.У)		1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025гг

в рамках исполнения ; плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путь движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 15 фото

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Инженер по ОТ и ТБ Гришина Е.С.

(Должность, Ф.И.О.)

Гришина Е.С.
(Подпись)

Члены рабочей группы Зам. директора по ХЧ Зубакова Л.И.

(Должность, Ф.И.О.)

Зубакова Л.И.
(Подпись)

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий Харькин А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Харькин А.А.
(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:

Эксперты по доступной среде ТРО ВОИ: Холушкин Ю.А.

Закряжевская Л.Н.

Управленческое решение согласовано «26» сентября 2018 г. (протокол №02)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации ОСИ

Заключение № 65 П2
от 9.10.2018
Л.М. Иванов АВ



ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ (Мастерские)

г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15 Лит. В

I. Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд с названием организации и режимом работы, выполненный рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют информирующие указатели на пути движения ко входу на объект	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные указатели по пути движения ко входу на объект, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, либо установить контрастно выделенный бордюрный камень, либо	Текущий ремонт

						оборудовать пешеходные дорожки шириной не менее 2,0м с высотой бордюрного камня не менее 0,05м		
					На путях движения к объекту присутствуют неровности дорожного покрытия, перепады высот	К,О,С	Устранить неровности асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
					Не оборудованы места отдыха на территории учреждения Бордюрные камни препятствуют доступу к игровым площадкам Не допускается в местах отдыха использование рыхлого материала в дорожном покрытии	К,О,С	Обеспечить доступ к местам отдыха для инвалидов на колясках и инвалидов с нарушением зрения (понизить высоту бордюрного камня) Рекомендуются оборудовать места отдыха на территории учреждения скамьями с подлокотниками, твердыми спинками, навесами и светильниками (минимальный уровень освещенности 20 лк) Оборудовать твердое дорожное покрытие в местах отдыха Оборудовать	Капитальный ремонт

							места отдыха для инвалидов через каждые 100м	
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов в из расчета 10% от всех мест в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт Письмо в МО
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ-И(О,Г,У)		1	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИС - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестничными маршами	О,С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м. Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт

					Не одинаковые размеры ступеней, частично разрушен подступенок.	О.С.У.	. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%	Текущий ремонт
					Отсутствуют поручни с двух сторон лестничного марша, разделители потока.	Г,О.С.У	При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Оборудовать поручни с двух сторон на высоте 0.9м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травобезопас	Капитальный ремонт

							ное исполнение	
2.2	Пандус (наружный)	нет					Оборудовать пандус с уклоном 1:12 (при высоте 0.25м длина пандуса должна составлять не менее 3м без учета противоуклона). Оборудовать пандус двух сторонними поручнями на высоте 0.7м и 0.9м. Ширина между поручнями не более 1м (0.9-1м) Рекомендуется до капитального ремонта использовать инвентарный (переносной) пандус длиной 2.5м	Капитальный ремонт
23	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует водосток		Оборудовать входную площадку водостоком. Предусмотреть при оборудовании стационарным пандусом размеры площадки не менее 2.2х2.2м	Капитальный ремонт
24	Дверь (входная)	есть		2	Ширина двери 0,9м Высота порога 0,1 м. Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	К,О,С,Г,У	До капитального ремонта, оборудовать съездом с углом наклона не менее 1:10.либо предусмотреть рулонный (перекатной)	Текущий ремонт

							пандус. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. Рекомендуются обозначить габариты дверей световыми маяками	
				1	Отсутствует информационная табличка с названием помещения, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м со стороны дверной ручки. Установить знаки доступности для инвалидов и МГН	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть						Не нуждается
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (подъезд) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		1-3	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно полностью; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с учетом технических решений невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,Г,С,У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85м -1,1 м	Текущий ремонт
					В холлах не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С	Оборудовать места отдыха (ожидания) скамьями с опорой для спины и подлокотником Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют таблички с названием	К,О,С,Г,У	Установить информирующие	Текущий ремонт

					функциональ ных зон коридоров		тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использо ван ием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м	
					Ширина основных створок распашных дверей 0,74м с шириной основной створки 0,66м Высота порогов до 0,04м	К,О,С	Предусмотр еть ширину основных створок не менее 0,9м в свету Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотр еть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текущий ремонт
2.5	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасност и)	есть		4	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С,Г, У	Предусмотр еть указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации	текущий ремонт
				5-8	На эвакуационн ых выходах	К,О,С	На эвакуационн ых выходах	Капиталь ный ремонт

				присутствуют перепады высот, одиночные ступени		убрать перепады высот, оборудовать съездами одиночные ступени	
			5-8	Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации превышает 0,014м	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	текущий ремонт
			5	На путях эвакуации присутствуют внешняя лестница, не оборудованная поручнями	К,О,С,Г,У	Предусмотреть двухсторонние поручни вдоль наружной лестницы Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды	Капитальный ремонт
			6	Полотна дверей и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	О,С,Г,У	Выделить контрастно цветом полотна дверей и ручки относительно окружающей среды	Текущий ремонт
			6	Форма установленных ручек на дверях по пути	К,О,С	Установить на дверях ручки нажимного действия	Текущий ремонт

					эвакуации не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой Присутствуют запоры в виде защелок (задвижек)		либо С- и П-образной формы Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)	
					Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Выявление структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		4-8	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (поделить категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

І.Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания (общие нарушения и замечания)	есть		9	Таблички с названием кабинетов установлены на высоте вне диапазона 1,2-1,6м	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки	Текущий ремонт
			9	Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Рекомендуется установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м, предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
			10-13	Не везде в кабинетах присутствуют разворотные площадки для	К,О	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения	Текущий ремонт

				обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата		мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м)	
			10-13	Не обозначены места для размещения учащихся-инвалидов	К,О,С, Г	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
мастерские,			10-13	Ширина основной створки распашной двери 0,7м в свету	К,О,С	Оборудовать дверные проемы шириной основной створки не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				Мастерские не оснащены оборудованием для занятий с учащимися с ОВЗ	С,Г,У	Оборудовать помещения системой усиления звука (индукционная петля) Обеспечить беспрепятственный проезд между столами, станками и оборудованием для инвалидов на колясках	Текущий ремонт

						Для слабовидящих станки и оборудование должны быть снабжены тактильными ориентирами Предусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом со станками и оборудованием Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудования Рекомендуется применять специально-разработанные для рабочих специальностей рабочий стол, стул, технологическое оборудование и подставки для сырья, инструментов и готовой продукции.		
2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Спортивный зал				Ширина основной створки распашной двери 0,6м Присутствует подъем на входе (уклон 8%)	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки дверного проема не менее 0,9м в свету Оборудовать поручни	Текущий ремонт

						вдоль уклона на высоте 0,9м с двух сторон	
				Не предусмотрен а аудио-визуальная система информирования учащихся	К,О,С, Г	Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами Обозначит зону безопасности	Текущий ремонт
Раздевалки спортзала (для мальчиков и для девочек)	есть		140,141,143	Ширина основных створок дверных проемов 0,68м Крючки вешалок для одежды расположены на высоте 1,25-1,45м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки дверного проема не менее 0,9м в свету Расположить локально часть крючков для одежды на высоте не более 1,1м	Текущий ремонт
				Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С, Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в том числе для хранения костылей и протезов, для инвалида-колясочника с краю раздевалки	текущий ремонт

						разворотную площадку $d=1,4\text{м}$ и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее $0,7\text{м}$ и высотой от пола не более $0,5\text{м}$. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее $0,6 \times 2,5\text{м}$. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее $1,2\text{ м}$. Рекомендуются для младших классов предусмотреть алгоритм действий (раздевание – одевание) в тактильном исполнении и в доступной для детей форме.	
43	Прилавочная форма обслуживания	нет					

	ия							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С, Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		9-13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/не т	№ на лан е	№ фот о	Содержан ие	Значимо для инвалида (категори я)	Содержан ие	Виды работ
	Место приложения труда	нет						Не требуетс я

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		14,15	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать универсальные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины)	Капитальный ремонт
					У дверей ряда санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности, специальные тактильные	К,О,С,Г, У	Установить знаки доступности кабин для инвалидов Предусмотреть со стороны дверной ручки информационные таблички стандартного образца с названием помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным	Капитальный ремонт

					пиктограммы, мнемосхемы		способом, расположить на высоте 1,2- 1,6м от пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери Предусмотреть возможность открывания дверей снаружи Выключатели установить на высоте 0,85- 1,1м	
					Не все санитарно-гигиенические кабины оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом к администратору	К,О,С,Г, У	Установить кнопку вызова со шнурком в универсальных кабинах	Капитальный ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	К,О,С,Г, У	Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора	Капитальный ремонт
					Ширина дверных	К,О,С	Расширить дверные	Капитальный

					проемов в санузлах менее 0,9м Присутству ют пороги высотой более 0,014м		проемы и установить двери шириной не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на пороге дверных проемов использовать перекатные либо рулонные пандусы После капремонта предусмотрет ь высоту порога в дверных проемах не более 0,014м	ремонт
				15	В санузлах отсутствуют откидные и стационарн ые поручни Отсутствует крепление для трости	К,О,С	Установить откидные поручни рядом с местом хранения коляски Оборудовать крепление для ручного душа Установить смесители рычажного или сенсорного типа Оборудовать крепление для трости	Текущий ремонт
5.2	Душевые/ ванные комнаты	нет						
5.3	Бытовые комнаты	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		14,15	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С, Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.) Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с	Текущий ремонт

							оформлением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5м и не более 4,5м	
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С, Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующей средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	Текущий ремонт
					Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональным	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать	Текущий ремонт

					и приборами усиления звука		помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	
6.3	Тактильные средства	есть			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входах в оба помещения. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

36 / тридцать шесть / лис

Вирс

Н.И. Вирс

14/09/00



Ю. Вон

П. Новикова)

09.10.2018 г.